



ZENAIR DEUTSCHLAND
ULTRALEICHT
Service Center Süd
Klaus Serwotka
Musterbetreuer

Technische Mitteilung für alle Halter von ZENAIR CH-601XL und CH-650E

Betrifft die nachfolgend aufgeführten Kennblätter:

DAeC-Kennblatt Nr.: 61196,	Ausgabe 6, vom:	24.08.2012
DAeC-Kennblatt Nr.: 61196.1,	Ausgabe 5, vom:	24.08.2012
DAeC-Kennblatt Nr.: 61196.2,	Ausgabe 2, vom:	24.08.2012

1. Überprüfung des Typenschildes unter dem linken Höhenruder
2. Überprüfung der Tiefenruder-Ausschlagbegrenzung gemäß Herstellerangaben:
ELEVATOR DEFLECTION STOP UPDATE: MARCH 2008
3. Überprüfung aller Ruderausschläge gemäß oben genannter Kennblätter 61196.x vom
24.08.2012
4. Überprüfung des Flug- und Betriebshandbuches auf Aktualität gemäß Kennblatt,
aktueller Stand: Dezember 2011

Umsetzung der technischen Information:

Die Umsetzung dieser technischen Information ist von jedem Halter spätestens zur anstehenden Jahresnachprüfung 2013 durchzuführen.

Verfügbarkeit der benötigten Teile:

- zu 1. Gegebenenfalls Erstellung von Typschildern nach Rücksprache mit Musterbetreuer.
Gravur: Hersteller, Kennzeichen, Baujahr und Serien-Nummer
- zu 2. Gegebenenfalls Einbau/Anpassung nach Rücksprache mit dem Musterbetreuer.
Info unter: www.ul-scs.de -->Service --> Technische Mitteilungen
- zu 4. Bestellung der aktuellen Ausgabe über den Musterbetreuer mit dem betreffenden
Ultraleichtflugzeug (Foto)

Riedenheim, den 31. Januar 2013

ULTRALEICHT Service Center Süd

Klaus Serwotka
Schönbeetstr. 19
D-97283 Riedenheim

[http://www.ul-scs@gmx.de](mailto:www.ul-scs@gmx.de)

Tel: +49 (9338) 98 05 61